

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

FABRICANTE:

WALKEMORE, S.A
Rua das Casas Queimadas, n.º 567
4415-439 V.N. Gaia
Portugal

A presente declaração UE de conformidade é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante e declara que os Equipamentos abrangidos nesta declaração estão em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 2016/425 para Equipamentos de Proteção Individual - Categoria II.

NOME DO PRODUTO:**WAYLITE**

(Produzido no ano/mês, marcado nas socas)

DESCRÍÇÃO DO PRODUTO:

Calçado ocupacional marca WOCK®, inteiramente produzida de materiais poliméricos, com tira, do Tamanho 36 a 46.

ORGANISMO NOTIFICADO:

APICCAPS – Associação Portuguesa dos Industriais de Calçado, Componentes e Artigos de pele e seus Sucedâneos, N.º 2790

AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE:

De acordo com o procedimento descrito no Módulo B, do Regulamento (UE) N.º 2016/425

CERTIFICADO EU DE CONFORMIDADE:

Certificado de Exame UE de Tipo CE-2790-129A/2021, Sapato tipo A, com categoria de proteção **OB E A SRC**, de acordo com a norma EN ISO 20347:2012

INFORMAÇÃO ADICIONAL:

Lavagem a 50°C: CTCP BA_4240/2021

Pedroso, 01 Setembro 2025



WALKEMORE S.A.
A Administração
José Pinto
CEO

WOCK®



› **Ficha técnica**

WAYLITE

VERDADEIRAMENTE
LEVE



WAYLITE 01

Azul Médio
36 – 46



WAYLITE 02

Azul Marinho
36 – 46



WAYLITE 04

Preto
36 – 46



WAYLITE 09

Rosa
36 – 42



WAYLITE 11

Verde
36 – 46



WAYLITE 13

Branco
36 – 46

WAYLITE

VERDADEIRAMENTE
LEVE



Com o WAYLITE caminha com a máxima leveza, respirabilidade e sem derrapar.


Descrição

WAYLITE, é uma soca ocupacional inteiramente a partir de materiais poliméricos e tem os seguintes componentes:

- Dispositivo antiestático;
- Tira;
- Perfurções de ventilação.

Utilizadores

WAYLITE, é ideal para atividades nas quais os profissionais passam muitas horas de pé e tendem a ter fadiga e desconforto nos pés e pernas, nomeadamente:



Hospitais e Outras
Instituições de Saúde



Institutos de Beleza
e Cosmética



Empresas de
Limpeza



Instituições Geriátricas
e Fisioterapia



Especificações

Super leve

A tecnologia Feelite™ produz calçado extraordinariamente leve, resistente e confortável.

Absorção de impactos

O seu design especial ajuda a atenuar o aparecimento de micro lesões em tendões, ossos e articulações, reduzindo a sensação de pernas cansadas.

Antiestático

Promove a libertação da energia eletroestática acumulada.

Ventilado

Regula a temperatura e a humidade do pé.

Proteção superior

Evita a entrada de líquidos dentro do calçado pela parte superior.

Lavável

O calçado pode ser lavado à máquina até 50°C.

Antiderrapante

A sola foi desenhada para reduzir o risco de escorregamento.

Materiais e Tecnologias



WAYLITE é produzida com tecnologia **Feelite™**, cujo material super leve e não é tóxico.

Normas Técnicas



CE
Regulamento 2016/425



EN ISO 20347:2012
OB+A+E+SRC

Especificações Técnicas

- Resistente ao calor — lavável à máquina até 50 °C;
- Antiderrapante;
- Resistente à abrasão;

Indicativos de resistência química Material: FEELITE®	
Meio	EVA Escala
AQUOSO	1
ÁGUA DESIONIZADA	1
ÁCIDO CLORÍDICO, 10%	2
ÁCIDO NÍTRICO, 10%	2
ÁCIDO NÍTRICO, 40%	3
ÁCIDO NÍTRICO, 50%	3
HIDRÓXIDO DE SÓDIO, 50%	3
ÁCIDO SULFÚRICO, 10%	3
ÁCIDO SULFÚRICO, 30%	3
HIDROCARBONETOS	
ÓLEO ASTM 3	2
GASÓLEO	3
GASOLINA	3
HEXANO	3
ÓLEO MINERAL	3
TOLUENO	3
AGUARRÁS	3

Legenda: 1 = Bom; 2=Razoável; 3=Mau ou Reprovado

Indicativos de resistência química Material: FEELITE®	
Meio	EVA Escala
SOLVENTE OXIGENADO	
ACETONA	2
DIETILENO GLICOL	2
ACETATO DE ETIL	2
ÁLCOOL ETÍLICO	2
ETILENÓGICOL	2
ETANOL	1
METILETILCETONA	2
METILISOBUTILCETONA	2
PROPANOL	1
OUTROS	
ÁCIDO ACÉTICO	1
CLOROFÓRMIO	2

Lavagem: Pode ser lavado à máquina até 50 °C.

Secagem: Limpar com um pano seco ou deixar secar à temperatura ambiente.

Atenção

O WAYLITE resiste a várias lavagens a 50°C na máquina de lavar. Não é recomendado o uso de agentes de branqueamento durante ciclos de lavagem na máquina a 50°C.

Para conservar o calçado novo e bonito por muito mais tempo é fundamental seguir algumas recomendações: Evite molhar o calçado, mas caso isto ocorra, nunca o coloque ao sol. Deixe-o secar à sombra e longe também de qualquer outra fonte de calor, pois o calor danifica os materiais, a cor e a textura. Um pano macio é o principal aliado deste tipo de calçado e a sua limpeza deve ser feita semanalmente ou quando houver necessidade.